

	BOLETIM INFORMATIVO HIDROLAVADORAS HLX 100 E HL 900	BO 005/ 07
		FOLHA 1 DE 1
		DEPTO. ENGENHARIA
(x) Técnico (x) Peças () Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Hidrolavadoras HLX 100 e HL 900.

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar que já estão disponíveis para venda o êmbolo de reparo e a sede do êmbolo de reparo das pistolas: H1000R1019, H1000R1019-A, H1000R1019-C e H1000R1019-D referente às máquinas: HLX100 e HL900.

3. DESCRIÇÃO

3.1 Êmbolo de reparo Cód. H1001R1019-1



3.2 Sede do êmbolo de reparo Cód. H1001R1019-2



Execução: Cassiane	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------